ГУБАХИНСКИЙ КОКС
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАО «СТРОЙСЕРВИС»

Открытое Акционерное Общество «Губахинский кокс»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Губахинский кокс»
_____С.В. Прохоренко
«__»_____2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку оборудования

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Общие сведения	
1.1 Заказчик оборудования	ОАО «Губахинский кокс»
1.2 Руководитель	Генеральный директор - Прохоренко Семен Владимирович
1.3 Местоположение	618250, Пермский край, г. Губаха, ул.Торговая,1
1.4 Наименование оборудования	Осушитель адсорбционный COAIRE HRE600
1.5 Область применения/назначение	Очистка сжатого воздуха от влаги и пыли для эффективной и стабильной работы приборов КИПиА, необходимых для ведения технологических процессов в коксовом цехе и цехе по переработке химических продуктов
2. Технические требования	
2.1 Основные параметры и размеры:	Рабочая среда - сжатый воздух Максимальное давление - 0,8 Мпа Рабочее давление - 0,4 ÷ 0,5 Мпа Производительность - до 20 м³/мин Тип регенерации — горячая Точка росы - - 40°С Режим работы - непрерывный, 24 час/сут Температура окружающей среды - + 5 + 30°С
3. Требования к комплектности	Система автоматического контроля

4. Требования к транспортировке/ пуско-наладочным работам/ шефмонтажным работам	Шефмонтажные и пусконаладочные работы в присутствии представителя поставщика.
5. Модели к рассмотрению (аналоги, по приоритету)	Осушитель адсорбционный COAIRE HRE600

Примечание: коммерческое предложение согласно техническому заданию.

Начальник участка пароводоснабжения **Л.Ю. Семенов**

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер **С.В. Модакалов**

Заместитель главного инженера по перспективному развитию **А.В. Сизов**

Начальник цеха по энергообеспечению и ремонту энергооборудования **В.В. Крестьянинов**

Исп. В.В. Квиринг
(34248) 45999; доб. 1781
30.11.2018г.