








варить при установке







√Ra 25 (√)

1 *Размеры для справок.
2 H14, h14, ±IT14/2
3 Сварные швы по ГОСТ 14.771–76
4 Электрод фольфрамовый ЭВЧ-Ø0.5 ГОСТ 23949-80

Согласовано: Ст. механик
Федоров ЭВ
07.11.23г

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата | Чехол | Литера | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Побеспечко | | | | | Н | 0.64 | |
| Пров. | | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Т. контр. | | | | | | | | | |
| Согласов. | | | | | | Сетка 0,25х0,16 12х18Н10Т | Технический отдел | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |